

5. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상 호 (사업장명칭)	SC 신성건설 (속초 교동아파트 신축현장)				성명(대표자)	윤 상 담
	주 소	강원도 속초시 교동 739-3					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
측 정 자	상 호	(주)대한생활환경시험원			등 록 번 호		607-86-07939
	주 소	부산광역시 동래구 아시아드대로255번길 9-1, 201호				(전화번호: 051-557-6907)	

공동주택 공기질 측정결과 (단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	비고
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	
1지점	12월 22일 (14 : 00)	101 동 301 호	남동향	8.4	413.9	89.4	313.6	389.0	24.2	
2지점	12월 22일 (14 : 10)	101 동 1703 호	남동향	8.7	408.3	80.7	228.8	280.9	25.8	
3지점	12월 22일 (14 : 20)	102 동 3306 호	남서향	8.3	414.3	76.8	253.8	298.5	42.1	
4지점	12월 22일 (15 : 15)	102 동 302 호	남동향	8.1	397.2	86.9	176.3	178.0	16.9	
5지점	12월 22일 (15 : 25)	102 동 1704 호	남동향	8.5	567.2	99.7	67.6	89.0	32.6	
평 균				8.4	440.2	86.7	208.0	247.1	28.3	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021년 1월 일

제출자 : SG신성건설



속초시장 귀하